

地下貯水槽 分析結果(2016年9月2日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	7:22	7:02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8:00	8:05
全ベータ(Bq/L)	230	ND(24)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ND(24)	ND(24)

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	7:21	6:57	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	51,000	760	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。