

## 地下貯水槽 分析結果(2016年10月5日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	8:43	8:17	9:10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	170	ND(26)	ND(26)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
					*		*						*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	8:49	8:11	7:56	8:37	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	19,000	57	8,700	ND(26)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。