

地下貯水槽 分析結果(2017年4月20日分)

	地下貯水槽(ドレン孔水)													
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	8:17	8:40	/	/	/	/	/	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	330	ND(24)	/	/	/	/	/	/	/	/

	地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
							*		*				*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻	/	/	/	/	8:30	8:03	/	/	/	/	8:59	/	/	/
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	41,000	41,000	/	/	/	/	28	/	/	/

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。