

## 地下貯水槽 分析結果(2017年6月21日分)

|            | 地下貯水槽(ドレン孔水) |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|--------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |              |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|            | 北東側          | 南西側 | 北東側  | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | 8:10         | /   | 8:17 | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | 95           | /   | 26   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |

|            | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) |      |        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------------|------|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |                |      |        |      |     |     | *   |     | *   |     |     |     | *   |     |
|            | 北東側            | 南西側  | 北東側    | 南西側  | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北西側 | 南東側 | 北西側 | 南東側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻       | 6:35           | 8:00 | 6:10   | 7:55 | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| 全ベータ(Bq/L) | 120,000        | 370  | 47,000 | 22   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |

(注)NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\*漏えい検知孔 、 、 は、採取対象としていない。