福島第一原子力発電所構内Ｈ４エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング箇所（南放水口・排水路）



提供：日本スペースイメージング(株)©DigitalGlobe、2017年1月12日撮影