

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2015年8月1日～8月31日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建 屋北東)	No.125 (焼却工作建 屋西)	No.133 (サイドバンカ 建屋西)	No.150 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋東)	No.151 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋北)	No.152 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋西)	No.153 (雑固体廃棄 物減容処理建 屋南)
月日	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)	水位 (OP+)
8月1日	8,385	8,533	8,598	9,845	9,814	9,841	9,860
8月2日	8,378	8,520	8,592	9,848	9,814	9,841	9,863
8月3日	8,381	8,519	8,606	9,854	9,821	9,807	9,837
8月4日	8,377	8,508	8,589	9,848	9,816	9,801	9,830
8月5日	8,368	8,494	8,582	9,848	9,813	9,801	9,830
8月6日	8,373	8,466	8,546	9,838	9,806	9,792	9,818
8月7日	8,363	8,453	8,540	9,839	9,801	9,792	9,820
8月8日	8,357	8,442	8,540	9,841	9,800	9,795	9,832
8月9日	8,361	8,442	8,540	9,850	9,810	9,804	9,836
8月10日	8,354	8,438	8,537	9,848	9,811	9,802	9,832
8月11日	8,348	8,428	8,531	9,846	9,813	9,801	9,834
8月12日	8,341	8,419	8,526	9,847	9,809	9,801	9,832
8月13日	8,356	8,424	8,553	9,880	9,832	9,835	9,873
8月14日	8,445	8,574	8,629	9,866	9,827	9,820	9,853
8月15日	8,486	8,665	8,667	9,872	9,830	9,825	9,855
8月16日	8,434	8,551	8,624	9,855	9,820	9,810	9,842
8月17日	8,412	8,493	8,605	9,858	9,815	9,813	9,850
8月18日	8,589	8,861	8,764	9,894	9,860	9,848	9,877
8月19日	8,525	8,693	8,706	9,866	9,827	9,818	9,849
8月20日	8,494	8,607	8,680	9,863	9,819	9,817	9,854
8月21日	8,473	8,554	8,660	9,862	9,816	9,815	9,852
8月22日	8,462	8,526	8,644	9,862	9,822	9,816	9,845
8月23日	8,637	8,884	8,823	9,924	9,875	9,878	9,917
8月24日	8,600	8,859	8,803	9,897	9,848	9,851	9,888
8月25日	8,544	8,715	8,741	9,875	9,824	9,828	9,864
8月26日	8,517	8,645	8,717	9,870	9,821	9,825	9,866
8月27日	8,790	9,369	8,996	9,983	9,931	9,939	9,977
8月28日	8,798	9,330	8,990	9,959	9,908	9,914	9,952
8月29日	8,800	9,370	9,004	9,980	9,926	9,935	9,974
8月30日	8,804	9,381	9,004	9,977	9,925	9,933	9,970
8月31日	8,798	9,422	9,041	9,974	9,925	9,932	9,967

値は12時時点の水位