


# 地下貯水槽の移送状況について



- 1 移送量は、H2エリアタンク水位計の実績から確認。
- 2 6/5からは、仮設ラインを使用した残水移送で、日中のみ実施。
- 3 仮設ラインを使用した残水移送で、日中のみ実施。
- 4 6/5 12:15頃、G6タンクで水漏れを発見したため、移送停止。

移送ルート		移送実績	
		開始日時	停止日時
No.6	G6タンク <sup>2</sup>	5/21 10:19	5/23 16:02
		5/28 9:54	5/30 16:00
		6/3 14:36	6/4 17:30
		6/5 9:25	6/5 12:45 <sup>4</sup>
No.3	No.6 <sup>3</sup>	6/3 14:18	6/3 17:02
		6/4 10:14	6/4 17:02
		6/5 9:25	6/5 17:00