

# 福島第一原子力発電所地下貯水槽 2 における 拡散状況確認のためのボーリングの実施について

< 参考資料 >  
平成25年6月7日  
東京電力株式会社

- 全 が検知された2-10、2-11、2-12の外側にボーリング2-14、2-15、2-16を追加して、汚染の範囲を確認
- 汚染範囲の確認結果を踏まえ、鋼管を用いて、土壌を除去
- 平成25年6月8日より、2-14、2-15、2-16のボーリング開始

