



福島第一原子力発電所サイトバンカ建屋 - プロセス主建屋間 滞留水移送ラインの信頼性向上工事完了について



(参考) 淡水化装置のポリエチレン管化実施状況



(*) 蒸発濃縮装置から濃縮水タンク、蒸留水タンクまでの移送ラインは、過去の漏えいが発生した耐圧ホースと構造が異なり、ホースが抜けない構造となっていること等の理由によりPE管化の計画を中止。