

## 福島第一原子力発電所1号機 建屋カバー 屋根パネル（1枚目）の取り外しについて

本日、1号機建屋カバーの屋根パネルの取り外しを行いました。

放射性物質濃度を監視しているダストモニタや敷地境界に設置してあるモニタリングポストに有意な変動はありませんでした。

### < 概要 >

作業日

2015年7月28日

作業時間

6時59分：屋根パネル吊り上げ開始

7時38分：屋根パネル仮置き

### 屋根パネル取り外し状況



クレーンカメラより撮影



1号機建屋山側より撮影



1号機建屋山側より撮影