

概要

- ・災害発生日時:2015年8月8日(土)6時25分頃
- ・被災者:52歳男性
- ・所属会社:鹿島建設(元請会社)の協力会社

発生状況

福島第一原子力発電所構内の土捨場において、陸側遮水壁工事で使用した工事車両の清掃を行っていた協力企業作業員が、車両後部にあるタンクの蓋に頭部を挟まれ負傷。

時系列

【8月8日】

- 6:15 作業開始
- 6:20頃 現場到着
- 6:25頃 災害発生
- 6:27 福島第一救急医療室(ER)に連絡
- 6:36 ERから双葉消防本部に救急車を要請
- 6:42 ERから医師が現地到着
- 7:00 発電所構内の救護車にてERに搬送
- 7:03 救急車が福島第一原子力発電所入退域管理棟に到着
- 7:05 発電所構内の救護車がERに到着
- 7:27 福島第一原子力発電所から救急車出発
- 7:56 搬入先の病院にて死亡を確認





同型の工事車両