


多核種除去設備における堰内漏えい(3月25日) 現場写真

< 参考資料 >
2016年3月28日
東京電力株式会社



漏えいした配管フランジ



漏えいした床面の状況