

福島第一原子力発電所4m盤の確認状況

< 参 考 資 料 >
2016年9月21日
東京電力ホールディングス株式会社

< 概要 >

状況確認日時

2016年9月20日（火） 午後10時00分～午後11時00分頃



海側遮水壁北側に変状なし



地下水ドレン観測井Bの状況 湧水なし

撮影者：東京電力ホールディングス株式会社

撮影日：2016年9月20日

TEPCO