

# 福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体工事

## 建屋カバー柱・梁の取り外し開始について

本日、1号機建屋カバーの北面上段梁の取り外しを行いました。

放射性物質濃度を監視しているダストモニタや敷地境界に設置してあるモニタリングポストに有意な変動はありませんでした。

今後も安全を最優先に作業を進めていきます。

### < 概要 >

作業日

2017年3月31日

作業時間

吊り上げ開始 8時37分

吊り降し完了 9時30分



撮影者：東京電力ホールディングス株式会社

撮影日：2017年3月31日