


福島第一原子力発電所 G3西タンクエリア堰内雨水の地面への漏えいについて

< 参 考 資 料 >
2 0 1 8 年 3 月 1 5 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

概要図



現場状況

内堰

土のう

