

< 参考資料 >

平成23年10月15日

東京電力株式会社

写真でお示しする
福島第一原子力発電所の現状
～ Jヴィレッジ編～



個人線量計返却状況など
平成23年10月6日 当社社員撮影



個人線量計貸出し状況
平成23年10月7日 当社社員撮影



個人線量計貸出し状況
平成23年10月7日 当社社員撮影



タイベック等貸出し状況
平成23年10月7日 当社社員撮影



タイベック保存エリア
平成23年10月6日 当社社員撮影



全面マスク・アノラック貸出し状況
平成23年10月6日 当社社員撮影



バス出発前状況
平成23年10月7日 当社社員撮影



バス出発前状況
平成23年10月7日 当社社員撮影



バス内注意喚起 掲示板
平成23年10月7日 当社社員撮影




車両スクリーニング状況
平成23年10月6日 当社社員撮影



車両（外側）除染状況
平成23年10月6日 当社社員撮影



車両（内側）除染状況
平成23年10月6日 当社社員撮影



靴裏スクリーニング状況
平成23年10月6日 当社社員撮影



放射性廃棄物（タイベック等）集積所
平成23年10月11日 当社社員撮影



放射性廃棄物（タイベック等）集積所
平成23年10月11日 当社社員撮影



Jヴィレッジ医療室 外観
平成23年10月6日 当社社員撮影



Jヴィレッジ医療室
平成23年10月6日 当社社員撮影



Jヴィレッジ医療室
平成23年10月6日 当社社員撮影



Jヴィレッジ医療室 待合室
平成23年10月6日 当社社員撮影



喫茶店内
平成23年10月6日 当社社員撮影



喫茶店内
平成23年10月6日 当社社員撮影



喫茶店掲示板
平成23年10月6日 当社社員撮影



売店外観
平成23年10月6日 当社社員撮影



売店内
平成23年10月6日 当社社員撮影



簡易放射線管理教育会場
平成23年10月6日 当社社員撮影




放射線防護教育講義状況
平成23年10月7日 当社社員撮影



Jヴィレッジ内 掲示物
平成23年10月6日 当社社員撮影




Jヴィレッジ内 掲示物
平成23年10月6日 当社社員撮影



Ｊヴィレッジ内掲示物
平成23年10月6日 当社社員撮影




発電所入構案内
平成23年10月6日 当社社員撮影



労働条件等 掲示物
 平成23年10月6日 当社社員撮影



装備品セルフチェック
 平成23年10月6日 当社社員撮影



装備品返却案内
 平成23年10月6日 当社社員撮影