

< 参考資料 >
平成23年12月29日
東京電力株式会社





ろ過水
タンクから


蒸発濃縮装置
のボイラー設備
の受タンクへ

漏えい箇所

ろ過水



ろ過水



漏えい箇所