

福島第一原子力発電所の蒸発濃縮装置脱塩器付近の  
弁フランジ部からの水漏れについて（全景）

< 参考資料 >  
平成24年1月28日  
東京電力株式会社



漏えい箇所

撮影日：平成24年1月28日  
撮影者：東京電力株式会社

福島第一原子力発電所の蒸発濃縮装置脱塩器付近の  
弁フランジ部からの水漏れについて（拡大）

< 参考資料 >  
平成24年1月28日  
東京電力株式会社



撮影日：平成24年1月28日  
撮影者：東京電力株式会社