

参考資料

福島第一原子力発電所の淡水化装置 (逆浸透膜式)濃縮水貯槽タンクエリア における漏水状況について

平成24年3月26日
東京電力株式会社



平成24年3月26日

撮影:東京電力株式会社



平成24年3月26日

撮影:東京電力株式会社



平成24年3月26日

撮影：東京電力株式会社



平成24年3月26日

撮影：東京電力株式会社



平成24年3月26日

撮影：東京電力株式会社



平成24年3月26日

撮影：東京電力株式会社