


福島第一原子力発電所 モニタリングポスト周辺環境改善対策例

表土除去例（MP-2）



<除去前>



<除去後>

撮影日：除去前 平成24年2月27日
実施後 平成24年2月28日
撮影者：東京電力株式会社

遮蔽壁の設置例（MP-6）



＜支柱の設置＞



＜遮蔽壁の設置＞

撮影日：支柱 平成24年3月17日
遮蔽壁 平成24年3月19日
撮影者：東京電力株式会社