

## 福島第一原子力発電所淡水化装置濃縮水貯槽エリアにおける 蒸発濃縮貯槽（タンク）のベント配管からの水漏れについて

平成24年4月29日午後4時20分頃、漏えいを確認。ベント配管から水抜きを行い、同日の午後7時10分頃、漏えい停止を確認。  
なお、当該漏えいにおける、海洋へ繋がる排水溝等への流出はない。





漏えい箇所


撮影日：平成24年4月29日  
撮 影：東京電力株式会社

# 蒸発濃縮貯槽（タンク）の点検結果（4月30日実施）

- タンクマンホールフランジまで満水状態であった。
- 水中ポンプ、ホースにより他のタンクに移送を実施。（タンク上面より1190mm）



撮影日：平成24年4月30日  
 撮影：東京電力株式会社



<タンク外観>

