






福島第一原子力発電所 3号機 原子炉格納容器ガス管理システムのダクト損傷について

<参考資料>
平成24年6月19日
東京電力株式会社



撮影日:平成24年6月19日
撮影者:東京電力株式会社