



< 参考資料 >
平成24年6月26日
東京電力株式会社

訂正版

核物質防護上の観点から、写真を差し替えております。
お詫びして訂正させていただきます。（9月4日）

写真でお示しする
福島第一原子力発電所の現状

福島第一原子力発電所配置図





- 1 2～4号機外観（南高台より）
平成24年6月18日 当社社員撮影



- 2 3号機外観（南高台より）
平成24年6月18日 当社社員撮影



- 3 4号機外観（南高台より）
平成24年6月18日 当社社員撮影
（オペフロからの重機荷下ろし作業中）



- 4 4号機外観（南高台より）
平成24年6月18日 当社社員撮影
（オペフロからの重機荷下ろし作業中）




- 1 3、4号機外観
(2、3号機間山側高台より)
平成24年6月18日 当社社員撮影




- 2 2号機外観
(2、3号機間山側高台より)
平成24年6月18日 当社社員撮影



- 1 3号機原子炉建屋上部（ガレキ撤去作業前）
平成23年9月15日 当社社員撮影



- 2 3号機原子炉建屋上部
平成24年1月10日 当社社員撮影




- 3 3号機原子炉建屋上部
平成24年6月18日 当社社員撮影


昨年9月より、主に、 - 1の写真
向かって左側に垂れ下がっている柱の
解体および撤去（ガレキ含む）を進め
るとともに、構台を設置（写真 - 3
参照）。



- 1 4号機原子炉建屋上部ガレキ撤去（作業前）
平成23年9月22日 当社社員撮影



- 2 4号機原子炉建屋上部ガレキ撤去（作業中）
平成24年1月5日 当社社員撮影



- 3 4号機原子炉建屋
平成24年6月18日 当社社員撮影

昨年9月より、主に、原子炉建屋
上部のパネルや柱等の解体・撤去を
実施。



4号機SFP防護構台
平成24年6月7日 当社社員撮影



吊り上げ作業風景
平成24年6月15日公表済み



設置完了
平成24年6月15日公表済み



- 1 4号機南側地盤改良工事 地盤改良機
平成24年6月7日 当社社員撮影



- 2 4号機南側地盤改良工事セメントサイロ
平成24年6月7日 当社社員撮影



- 1 海底土被覆工事
固化材混合船（左） サイロ船（右）
平成24年6月7日 当社社員撮影



- 2 海底土被覆工事
固化土の打設船
平成24年6月7日 当社社員撮影



- 1 多核種除去設備建設現場（全体）
平成24年6月11日 当社社員撮影



- 2 多核種除去設備建設現場
地盤改良工事
平成24年6月11日 当社社員撮影



- 1 地下貯水槽設置工事
平成24年6月18日 当社社員撮影



- 2 地下貯水槽設置工事
平成24年6月18日 当社社員撮影



- 1 PE管設置状況
平成24年6月18日 当社社員撮影



- 2 PE管設置状況
平成24年6月18日 当社社員撮影



遮水壁杭打ち船
平成24年 6月18日 当社社員撮影



遮水壁杭打ち船
平成24年 6月18日 当社社員撮影