


福島第一原子力発電所セシウム吸着塔仮保管施設での白煙発生について

発煙発生箇所



< 仮保管施設全景 >



ポンプの雨除けハウス

< 発煙のあったポンプのモータ >



発煙発生箇所

撮影日:平成24年8月14日
撮影者:東京電力株式会社