

福島第一原子力発電所4号機使用済燃料プールから取り出した 新燃料（未照射燃料）の健全性調査について

< 参考資料 >
平成24年8月29日
東京電力株式会社

■作業内容

8/28:新燃料1体目の詳細点検の実施。

8/29:新燃料2体目について、チャンネルボックスを取り外し、洗浄と併せて外観点検を実施。



①新燃料1体目（サビの付着）

撮影日：平成24年8月28日



②新燃料1体目（サビ一部除去）

撮影日：平成24年8月28日



③新燃料2体目（外観）

撮影日：平成24年8月29日

画像提供：東京電力株式会社