


福島第一原子力発電所 3号機使用済燃料プールの内部調査 (10月11・12日実施)による燃料交換機の状況の推定

< 参考資料 >
平成24年10月15日
東京電力株式会社

水中カメラの調査により燃料交換機の状況について推定(10月15日時点)



(参考) 燃料交換機概要図

