

## 福島第一原子力発電所5号機における 残留熱除去系海水ポンプ(C)の点検結果について



### < 概要 >

平成24年11月11日に流量低下が確認された5号機残留熱除去系海水ポンプ(C)について、11月20日より分解点検を実施。

点検の結果、ポンプの内部にビニール片や木片が確認されたため、これらを全て除去。

また、水中カメラによる調査の結果、同ポンプ設置位置床面周辺にビニール片および木片のようなものを確認したため、水中掃除機にて回収。

他に異常は確認されなかったため、平成24年12月7日、同ポンプの試運転を実施予定。



ポンプ全体図



< 第1段インペラ部 >



< 第4段ガイドケーシング内部 >



< 第4段インペラ部 >



< 第4段インペラ部で確認された木片 >