


汚染水対策


陸側遮水壁

- ・2018年3月：深部の互層部等一部を除き0℃以下となり完成



サブドレン他強化対策

- ・2017年4月：浄化設備の2系列化供用開始
- ・2017年3月：集水タンク・一時貯水タンク使用前準備完了
- ・2017年度：新設ピット増強（11/15供用開始）



建屋滞留水処理

- ・2017年12月：2～4号機ケビン(T/B)建屋最下階中間部床面露出 1～3号機復水器内貯留水の放水完了



【a】2～4号機ケビンT/B中間部露出
 【b】1号機復水器貯留水放水完了
 【c】2～4号機ケビン、復水器、4号機ケビン中間部露出

プール燃料・デブリ取り出し対策

1号機燃料プールからの燃料取り出し

- ・2017年12月：防風フェンス設置完了
- ・2018年1月：オペフロガレキ撤去開始




ガレキ撤去作業



オペフロの状況

2号機格納容器内部調査

- ・2018年1月：格納容器内部調査実施



ペDESTラル底部



燃料集合体の一部

ペDESTラル底部の状況

2号機燃料プールからの燃料取り出し

- ・2017年1月：笠木等撤去完了 遠隔重機による屋根保護層撤去開始



遠隔重機による屋根保護層撤去状況

3号機燃料プールからの燃料取り出し


- ・2018年2月：ドーム屋根設置完了



廃棄物対策

増設雑固体廃棄物焼却設備

- ・2017年11月：基礎工事着手




土間コンクリート打設

固体廃棄物貯蔵庫第9棟

- ・2018年2月：運用開始


固体廃棄物保管容器



貯蔵庫内部の状況

3号機格納容器内部調査

- ・2017年7月：格納容器内部調査実施
- ・2017年5月～9月：ミウによる燃料デブリ調査実施



画像分析結果

A排水路付け替え

- ・2018年3月：港湾内へ付け替え完了(通水開始)

