

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について（22時40分現在、第二報）

平成26年11月22日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、22時08分頃に地震が発生しておりますが、22時40分現在の運転状況は以下の通りです。

| 号機名 | 地震発生前の運転状況 | | 22時40分現在の運転状況 | |
|-----|------------|----|---------------|----|
| | 運転 | 停止 | 運転 | 停止 |
| 1 | | ○ | | ○ |
| 2 | | ○ | | ○ |
| 3 | | ○ | | ○ |
| 4 | | ○ | | ○ |
| 5 | | ○ | | ○ |
| 6 | | ○ | | ○ |
| 7 | | ○ | | ○ |

なお、発電所内で観測された地震の加速度の最大値は、6号機原子炉建屋基礎マット上端において9.5ガルでした。

外部への放射能の影響 無し（22時40分時点）

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポストにおける指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響はありません。

現在、各プラントの状況について点検を継続して実施しております。

使用済燃料プール水位高／低等の警報発生ありましたが、プラントに異常ありません。

以上