

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月22日

計測時間	計測場所	$\gamma$ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前11時00分	正門	257.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北北西	1.7
午前10時50分	正門	257.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北北西	1.6
午前10時40分	正門	258.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北	1.5
午前10時30分	正門	258.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	1.5
午前10時20分	正門	258.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	1.4
午前10時10分	正門	259.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	1.3
午前10時00分	正門	260.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	1.8
午前9時50分	正門	259.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	1.8
午前9時40分	正門	259.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.7
午前9時30分	正門	259.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	1.5
午前9時20分	正門	260.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	1.1
午前9時10分	正門	260.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	1.3
午前9時00分	正門	260.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.5
午前8時50分	正門	260.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.1
午前8時40分	正門	260.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	1.2
午前8時30分	正門	260.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.4
午前8時20分	正門	260.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.5
午前8時10分	正門	260.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.4
午前8時00分	正門	260.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	1.8
午前7時50分	正門	261.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	2.4
午前7時40分	正門	261.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	2.2
午前7時30分	正門	261.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	1.8
午前7時20分	正門	261.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	1.9
午前7時10分	正門	261.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	2.0
午前7時00分	正門	261.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	1.8
午前6時50分	正門	262.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	2.3
午前6時40分	正門	262.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	2.3
午前6時30分	正門	263.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	1.8
午前6時20分	正門	265.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.5
午前6時10分	正門	264.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	1.3
午前6時00分	正門	264.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北	1.3
午前5時50分	正門	265.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.6
午前5時40分	正門	265.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.7
午前5時30分	正門	267.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	1.9
午前5時20分	正門	268.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.6
午前5時10分	正門	271.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	1.8
午前5時00分	正門	273.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	2.0
午前4時50分	正門	280.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	1.1
午前4時40分	正門	283.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北	2.1
午前4時30分	正門	286.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北北西	0.4
午前4時20分	正門	287.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	0.5
午前4時10分	正門	288.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	0.6
午前4時00分	正門	288.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	0.8
午前3時50分	正門	290.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	0.8
午前3時40分	正門	291.1 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	0.8
午前3時30分	正門	291.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	0.9
午前3時20分	正門	293.6 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	0.9
午前3時10分	正門	293.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	1.0
午前3時00分	正門	294.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北西	0.9
午前2時50分	正門	296.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	北北西	1.0
午前2時40分	正門	298.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	1.0
午前2時30分	正門	299.7 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	0.8
午前2時20分	正門	301.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.1
午前2時10分	正門	303.2 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.3
午前2時00分	正門	304.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	1.1
午前1時50分	正門	305.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	1.0
午前1時40分	正門	308.4 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	0.8
午前1時30分	正門	308.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	0.7
午前1時20分	正門	311.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	0.4
午前1時10分	正門	313.0 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	0.5
午前1時00分	正門	314.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西北西	0.6
午前0時50分	正門	320.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西南西	0.4
午前0時40分	正門	323.9 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西	0.3
午前0時30分	正門	325.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西南西	0.4
午前0時20分	正門	327.5 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	西南西	0.4
午前0時10分	正門	329.3 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	南西	0.4
午前0時00分	正門	331.8 $\mu$ Sv/h	0.01 $\mu$ Sv/h未満	南東	0.4