

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日：3月22日

計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後1時30分	正門	254. 8 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北北西	1.5
午後1時20分	正門	255. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北東	1.4
午後1時10分	正門	255. 7 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北	1.6
午後1時00分	正門	255. 6 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北	1.8
午後0時50分	正門	255. 8 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北北西	1.4
午後0時40分	正門	255. 6 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北	1.7
午後0時30分	正門	256. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	1.3
午後0時20分	正門	256. 1 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北	1.3
午後0時10分	正門	256. 0 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北	1.4
午後0時00分	正門	256. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北	1.5
午前11時50分	正門	256. 4 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北北西	2.3
午前11時40分	正門	256. 5 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北北西	1.5
午前11時30分	正門	256. 5 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西	1.7
午前11時20分	正門	256. 9 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北北西	1.3
午前11時10分	正門	257. 1 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北	2.2
午前11時00分	正門	257. 5 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北北西	1.7
午前10時50分	正門	257. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北北西	1.6
午前10時40分	正門	258. 4 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北	1.5
午前10時30分	正門	258. 7 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	1.5
午前10時20分	正門	258. 9 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西北西	1.4
午前10時10分	正門	259. 4 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	1.3
午前10時00分	正門	260. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西北西	1.8
午前9時50分	正門	259. 5 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西北西	1.8
午前9時40分	正門	259. 4 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西	1.7
午前9時30分	正門	259. 9 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	1.5
午前9時20分	正門	260. 0 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西北西	1.1
午前9時10分	正門	260. 1 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	1.3
午前9時00分	正門	260. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西	1.5
午前8時50分	正門	260. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西	1.1
午前8時40分	正門	260. 4 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	1.2
午前8時30分	正門	260. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西	1.4
午前8時20分	正門	260. 5 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西	1.5
午前8時10分	正門	260. 8 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西	1.4
午前8時00分	正門	260. 9 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西北西	1.8
午前7時50分	正門	261. 0 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西北西	2.4
午前7時40分	正門	261. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西北西	2.2
午前7時30分	正門	261. 6 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	1.8
午前7時20分	正門	261. 7 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西北西	1.9
午前7時10分	正門	261. 8 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	2.0
午前7時00分	正門	261. 9 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西北西	1.8
午前6時50分	正門	262. 1 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	2.3
午前6時40分	正門	262. 6 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西北西	2.3
午前6時30分	正門	263. 7 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西北西	1.8
午前6時20分	正門	265. 5 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西	1.5
午前6時10分	正門	264. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	1.3
午前6時00分	正門	264. 6 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北	1.3
午前5時50分	正門	265. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西	1.6
午前5時40分	正門	265. 8 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西	1.7
午前5時30分	正門	267. 4 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	1.9
午前5時20分	正門	268. 0 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	西	1.6
午前5時10分	正門	271. 0 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	1.8
午前5時00分	正門	273. 9 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	2.0
午前4時50分	正門	280. 1 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未満	北西	1.1

計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前4時40分	正門	283. 6 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北	2.1
午前4時30分	正門	286. 0 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北北西	0.4
午前4時20分	正門	287. 0 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北西	0.5
午前4時10分	正門	288. 1 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	0.6
午前4時00分	正門	288. 9 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	0.8
午前3時50分	正門	290. 0 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	0.8
午前3時40分	正門	291. 1 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	0.8
午前3時30分	正門	291. 6 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	0.9
午前3時20分	正門	293. 6 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北西	0.9
午前3時10分	正門	293. 8 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	1.0
午前3時00分	正門	294. 9 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北西	0.9
午前2時50分	正門	296. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北北西	1.0
午前2時40分	正門	298. 0 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	1.0
午前2時30分	正門	299. 7 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	0.8
午前2時20分	正門	301. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	1.1
午前2時10分	正門	303. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	1.3
午前2時00分	正門	304. 5 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	1.1
午前1時50分	正門	305. 9 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	1.0
午前1時40分	正門	308. 4 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	0.8
午前1時30分	正門	308. 9 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	0.7
午前1時20分	正門	311. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	0.4
午前1時10分	正門	313. 0 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	0.5
午前1時00分	正門	314. 8 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	0.6
午前0時50分	正門	320. 8 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西南西	0.4
午前0時40分	正門	323. 9 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	0.3
午前0時30分	正門	325. 8 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西南西	0.4
午前0時20分	正門	327. 5 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西南西	0.4
午前0時10分	正門	329. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	南西	0.4
午前0時00分	正門	331. 8 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	南東	0.4