

## 厚田発電所の構外への油の漏えいについて

2024年4月2日

東京電力リニューアブルパワー株式会社

本日、当社厚田発電所（群馬県吾妻郡東吾妻町、最大出力 1,300kW）の放水路において油膜の流下があると社外の方より連絡を受けました。

当社にて原因調査をした結果、本日、厚田発電所の除塵機の不具合対応において潤滑油の塗布作業を実施しており、当該作業にて潤滑油の一部が滴下していたことを確認しました。また、除塵機付近に油膜が滞留していること及び、同発電所上流からの油膜の流下が確認できないことから、当社作業に起因して河川に油が流出したものと判断いたしました。

作業で使用した潤滑油は約 2 リットルであり、その一部が河川に流出したものと推定しております。

その後、厚田発電所の放水路にオイルフェンスを設置し、油回収作業を実施しており、目視確認された油膜は全て回収しております。加えて、さらなる油の流下防止策として、厚田発電所の下流にある当社箱島発電所の水槽付近にもオイルフェンスを設置しております（現時点で箱島発電所の水槽において油膜は確認されておられません）。

本事案では、地域の皆さまにご迷惑とご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。今後、同様の事案が発生しないよう、速やかに原因究明と再発防止策を講じてまいります。

以 上