

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 4月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	タービン建屋2階照明用分電盤(NLP-2T21)において、回路No.12の絶縁不良が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、修理するまでの間、当該配線用しゃ断器は開放するため一部の照明は消えた状態となるが、当該エリアの照明は6割程度点灯していることから業務に影響はない。	GⅢ	4月14日