東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2024年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2024年12月 9日(月)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年12月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 Ⅲ: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1		設備機器診断用赤外線サーモグラフィーカメラ(計測器)において、当該カメラの校正時に温度測定範囲の計測値精度外れが認められたため、当該カメラを点検・修理。	GⅢ	12月5日