

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 6月30日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器逆洗受タンク液位検出スイッチにおいて、ろ過脱塩器逆洗時に動作不良(水位が「逆洗受タンク受入れ不可」警報動作値に達しても警報が発生せず)が認められたため、当該液位検出スイッチを点検・修理。 なお、当面の間ろ過脱塩器の逆洗操作が予定されていないため、系統機能に影響はない。	GⅢ	6月26日
2	1・2号廃棄物処理設備	床漏えい検出系・廃棄物処理建屋最地下階(南側)床漏えい検出器において、誤作動(漏えいが無いにもかかわらず床漏えい警報が発生しリセットできない)が認められたため、当該検出器を点検・修理。 なお、当該検出器は動作不能なため、対象エリアを巡視し漏えいの有無を確認している。	GⅢ	6月26日