

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 7月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	放射性ドレン移送系タービン建屋スチームドレンサンプ(A)において、制御回路の接点不良(本来サンプポンプ1台運転であるところ、2台運転にて排水)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、サンプポンプの排水は可能であることから系統機能に影響はない。	GⅢ	7月22日
2	2号機	換気空調系原子炉建屋外気差圧計(広帯域)において、指示値不良(現場制御盤指示値(−0.30kPa)に対して中央制御室制御盤指示値(−0.45kPa)が負圧側に指示)が認められたため、当該差圧計を点検・修理。 なお、原子炉建屋の差圧は正常に制御できているため、系統機能に影響はない。	GⅢ	7月24日