

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 7月31日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	補機冷却海水系熱交換器出口配管点検において、配管内部ライニング(被覆)に6箇所剥離が認められたため、当該箇所を補修。 なお、剥離状態は軽微(当該配管母材まで貫通する剥離ではない)であり、配管腐食への影響はなく、配管点検期間中に補修可能であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	7月30日
2	2号機	補機冷却海水系熱交換器出口配管点検において、オリフィス3台に腐食が認められたため、当該箇所を補修。 なお、配管点検期間中に補修可能であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	7月31日