

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 8月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)において、負荷運転時に入口弁付近より異音(コツコツ音)が認められたため、当該圧縮機を点検・修理。 なお、当該系統の圧縮空気は現在他号機より供給されているため、系統機能に影響はない。	GⅢ	8月4日
2	4号機	発電用原子炉廃止措置計画認可申請書において、廃棄物減容装置の記載内容(設置場所)に誤記が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	8月1日
3	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系濃縮装置消泡剤注入ポンプ運転時において、性能不良(運転しているにもかかわらず出口圧力計指示値が0.00MPaのまま上昇しない)が認められたため、当該ポンプを点検・修理。	GⅢ	8月4日