

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 9月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	碇洗・防災盤(1)映像モニターをNo.3カメラに切替え映像確認したところ、映像不良(映像が不鮮明)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、カメラ3台中2台(No.1及びNo.2)の映像は良好である。	GIII	9月17日
2	その他	発電所構内において、屋外(非管理区域)の巡視を行っていた警備員1名が、歩行中段差に足を取られ転倒した。その際、左足首を捻ったが、ケガの症状は擦り傷程度と軽傷のため業務は継続。念のため業務終了後に、医療機関を受診し「左腓骨遠位端剥離骨折」と診断(休業なし)された。 当該道路の段差を補修、また関係者へ周知を実施。	GIII	9月16日