

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 1月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	残留熱除去機器冷却海水系ストレーナ(B)切り替え装置軸封部において、水の漏えい(海水・8分に1滴程度)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 応急処置として、当該軸封部の増し締め並びに排水配管への排水用ホース取り付けを実施。 なお、系統機能に影響はない。	GIII	1月19日