

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 3月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	高起動用変圧器(屋外)の巡視時に、二次中性点接地装置油面計より油の滴下(約2~3分に1滴)を確認したため、消防署へ連絡。消防署からは「油の漏えいが少量であるため、漏えいが拡大した際は再度連絡すること」の指示あり。 なお、応急処置として当該油面計の養生を行い、滴下した油は拭き取りを実施。 当該油面計を点検・修理。	GⅢ	3月20日