

福島第二原子力発電所における不適合発生・処理状況について
(2025年度第1四半期)

2025年 8月 6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

- 2025年4月 1日～2025年6月30日の間にパフォーマンス向上会議で審議された「不適合」は、46件ありました。
そのうち、是正処置等を講じ処理が完了した件数は、9件*でした。
なお、未完了の37件につきましては完了時期を定め、進捗を管理し適切に処理をしてまいります。
※処理完了件数は2025年6月30日現在
- 不適合の発生および処理状況の詳細については、添付資料ー1「不適合発生・処理状況」参照。
- パフォーマンス向上会議において審議された全件名については、「不適合の公表区分」に応じて、プレス発表または当所ホームページ上において全数公表しております。

＜原子力発電所における不適合の是正管理＞

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。

その中で、「不適合」*が発見された場合には、「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に基づき、必要な是正処置等を講じることとしております。

*不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合管理グレード分け（パフォーマンス向上会議にて決定）

- GⅠ：発電所施設運営に重大な影響を与えることがら
- GⅡ：発電所施設運営に影響を与えることがら
- GⅢ：軽微な不適合なことがら

以 上

(参考)

《2025 年 6 月 23 日以前に適用された不適合管理グレード分け》





- G I : 発電所施設運営に重大な影響を与えることがら
- G II : 発電所施設運営に影響を与えることがら
- G III : 軽微な不適合なことがら
- X (対象外) : 不適合ではないが改善が必要な情報

《2010 年 3 月 31 日以前に適用された不適合管理グレード分け》

- A s 区分 : 法令、安全協定に基づく報告
プラントの性能、安全性に重大な影響を与えることがら
- A 区分 : 定期検査工程へ大きな影響を与えることがら
- B 区分 : 国の検査等で指摘を受けた不適合
運転監視の強化が必要なことがら
- C 区分 : 品質保証の要求事項に対する軽微な不適合
- D 区分 : 通常のメンテナンス範囲内のことがら
- 対象外 : 消耗品の交換等のことがら

福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2025年4月～2025年6月）


発生件数	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
	GⅠ	0	0	0	0	0	0	0	0
	GⅡ	0	0	0	0	0	0	0	0
	GⅢ	7	11	4	4	10	10	46	37
	総計	7	11	4	4	10	10	46	37
処理状況	完了	2	2	1	1	0	3	9	
	処理中	5	9	3	3	10	7	37	




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2024年4月～2025年3月）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	GⅠ	0	0	0	0	0	0	0	0
	GⅡ	1	0	0	0	0	4	5	5
	GⅢ	68	26	39	29	85	53	300	124
	対象外	2	0	0	1	0	5	8	1
	総計	71	26	39	30	85	62	313	130
処理状況	完了	41	17	23	19	41	42	183	
	処理中	30	9	16	11	44	20	130	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2023年4月～2024年3月）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	GⅠ	0	0	0	0	0	0	0	0
	GⅡ	2	1	2	0	1	3	9	3
	GⅢ	47	21	34	41	61	48	252	48
	対象外	1	0	0	0	1	1	3	1
	総計	50	22	36	41	63	52	264	52
処理状況	完了	36	20	25	37	46	48	212	
	処理中	14	2	11	4	17	4	52	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2022年4月～2023年3月）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	GⅠ	0	0	0	0	1	0	1	0
	GⅡ	0	0	0	0	2	2	4	1
	GⅢ	65	26	39	42	70	49	291	33
	対象外	0	1	0	1	0	2	4	0
	総計	65	27	39	43	73	53	300	34
処理状況	完了	57	25	35	34	63	52	266	
	処理中	8	2	4	9	10	1	34	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2021年4月～2022年3月）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	GⅠ	0	0	0	0	0	0	0	0
	GⅡ	0	0	0	0	1	4	5	1
	GⅢ	51	27	47	27	71	47	270	24
	対象外	0	1	0	4	1	1	7	0
	総計	51	28	47	31	73	52	282	25
処理状況	完了	45	27	39	28	68	50	257	
	処理中	6	1	8	3	5	2	25	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2020年4月～2021年3月）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	GⅠ	0	0	0	0	0	0	0	0
	GⅡ	2	0	0	1	0	3	6	0
	GⅢ	78	32	65	68	86	46	375	35
	対象外	1	0	1	2	0	3	7	0
	総計	81	32	66	71	86	52	388	35
処理状況	完了	70	31	60	66	77	49	353	
	処理中	11	1	6	5	9	3	35	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2019年4月～2020年3月分）


	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	GⅠ	0	0	0	0	0	0	0	0
	GⅡ	1	0	0	0	0	2	3	0
	GⅢ	68	42	65	51	45	25	296	19
	対象外	8	3	8	9	1	4	33	0
	総計	77	45	73	60	46	31	332	19
処理状況	完了	71	41	68	57	46	30	313	
	処理中	6	4	5	3	0	1	19	




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2018年4月～2019年3月分）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	GⅠ	0	1	0	0	0	2	3	0
	GⅡ	0	1	2	0	2	1	6	0
	GⅢ	90	31	100	80	94	46	441	30
	対象外	13	1	8	7	7	6	42	0
	総計	103	34	110	87	103	55	492	30
処理状況	完了	96	32	104	77	99	54	462	
	処理中	7	2	6	10	4	1	30	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2017年4月～2018年3月分）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	GⅠ	1	0	0	0	1	0	2	1
	GⅡ	3	1	1	1	4	4	14	0
	GⅢ	115	87	101	84	93	47	527	35
	対象外	10	1	3	5	3	4	26	0
	総計	129	89	105	90	101	55	569	36
処理状況	完了	114	87	101	84	93	54	533	
	処理中	15	2	4	6	8	1	36	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2016年4月～2017年3月分）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	GⅠ	0	0	1	1	0	4	6	0
	GⅡ	5	3	2	2	1	7	20	1
	GⅢ	109	103	102	82	108	42	546	26
	対象外	3	1	3	2	4	7	20	0
	総計	117	107	108	87	113	60	592	27
処理状況	完了	107	104	100	85	109	60	565	
	処理中	10	3	8	2	4	0	27	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2015年4月～2016年3月分）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	G I	0	2	1	1	0	0	4	0
	G II	5	4	2	2	2	13	28	0
	G III	147	108	119	91	146	54	665	35
	対象外	8	5	7	9	4	8	41	0
	総計	160	119	129	103	152	75	738	35
処理状況	完了	153	110	123	100	144	73	703	
	処理中	7	9	6	3	8	2	35	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2014年4月～2015年3月分）


	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	GⅠ	0	2	1	0	1	0	4	0
	GⅡ	17	5	5	5	3	17	52	0
	GⅢ	177	88	142	80	110	40	637	25
	対象外	12	7	16	5	8	13	61	0
	総計	206	102	164	90	122	70	754	25
処理状況	完了	194	101	161	88	115	70	729	
	処理中	12	1	3	2	7	0	25	




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2013年4月～2014年3月分）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	G I	0	0	0	0	0	1	1	0
	G II	15	8	9	2	5	19	58	0
	G III	129	134	109	75	154	57	658	11
	対象外	8	12	6	3	2	10	41	0
	総計	152	154	124	80	161	87	758	11
処理状況	完了	149	153	121	78	160	86	747	
	処理中	3	1	3	2	1	1	11	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2012年4月～2013年3月分）


	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	GⅠ	1	0	1	2	0	2	6	0
	GⅡ	15	4	5	3	6	26	59	0
	GⅢ	161	138	132	108	142	49	730	17
	対象外	4	3	3	4	2	6	22	0
	総計	181	145	141	117	150	83	817	17
処理状況	完了	172	145	140	110	150	83	800	
	処理中	9	0	1	7	0	0	17	




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2011年4月～2012年3月分）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	GⅠ	48	11	7	12	0	0	78	1
	GⅡ	37	15	23	21	19	31	146	0
	GⅢ	636	341	596	378	234	136	2321	34
	対象外	9	3	12	4	2	4	34	0
	総計	730	370	638	415	255	171	2579	35
処理状況	完了	718	364	632	409	251	170	2544	
	処理中	12	6	6	6	4	1	35	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2010年4月～2011年3月分）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	G I	6	3	5	8	1	1	24	0
	G II	51	24	17	32	7	28	159	0
	G III	650	382	253	481	153	128	2047	11
	対象外	4	7	4	7	1	10	33	0
	総計	711	416	279	528	162	167	2263	11
処理状況	完了	707	416	275	527	161	166	2252	
	処理中	4	0	4	1	1	1	11	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2009年4月～2010年3月分）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	AS	3	0	2	1	0	1	7	0
	A	6	4	3	3	0	2	18	0
	B	2	0	4	3	1	6	16	0
	C	14	18	38	36	7	13	126	0
	D	358	301	529	460	156	55	1859	14
	対象外	1	3	5	4	0	7	20	0
	総計	384	326	581	507	164	84	2046	14
処理状況	完了	384	312	581	507	164	84	2032	
	処理中	0	14	0	0	0	0	14	


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2008年4月～2009年3月分）

	グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	RW設備	その他	総計	処理中内訳
発生件数	AS	0	3	1	0	1	0	5	0
	A	6	0	0	1	0	1	8	0
	B	3	8	7	4	3	2	27	0
	C	27	32	43	21	5	10	138	0
	D	462	465	586	283	161	68	2025	1
	対象外	12	4	14	8	3	11	52	0
	総計	510	512	651	317	173	92	2255	1
処理状況	完了	509	512	651	317	173	92	2254	
	処理中	1	0	0	0	0	0	1	


グレード別内訳(件数表示)



処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)



処理中内訳(件数表示)

