

福島第二原子力発電所における不適合発生・処理状況について  
(2025年度第2四半期)

2025年11月21日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第二原子力発電所

- 2025年7月1日～2025年9月30日の間にパフォーマンス向上会議で審議された「不適合」は、76件ありました。  
そのうち、是正処置等を講じ処理が完了した件数は、25件\*でした。  
なお、未完了の51件につきましては完了時期を定め、進捗を管理し適切に処理をしてまいります。  
※処理完了件数は2025年9月30日現在
- 不適合の発生および処理状況の詳細については、添付資料ー1「不適合発生・処理状況」参照。
- パフォーマンス向上会議において審議された全件名については、「不適合の公表区分」に応じて、プレス発表または当所ホームページ上において全数公表しております。

＜原子力発電所における不適合の是正管理＞

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。

その中で、「不適合」\*が発見された場合には、「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に基づき、必要な是正処置等を講じることとしております。

\*不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合管理グレード分け（パフォーマンス向上会議にて決定）

- GⅠ：発電所施設運営に重大な影響を与えることがら
- GⅡ：発電所施設運営に影響を与えることがら
- GⅢ：軽微な不適合なことがら

以 上

(参考)

《2025 年 6 月 23 日以前に適用された不適合管理グレード分け》

- G I : 発電所施設運営に重大な影響を与えることがら
- G II : 発電所施設運営に影響を与えることがら
- G III : 軽微な不適合なことがら
- X (対象外) : 不適合ではないが改善が必要な情報


《2010 年 3 月 31 日以前に適用された不適合管理グレード分け》

- A s 区分 : 法令、安全協定に基づく報告  
プラントの性能、安全性に重大な影響を与えることがら
- A 区分 : 定期検査工程へ大きな影響を与えることがら
- B 区分 : 国の検査等で指摘を受けた不適合  
運転監視の強化が必要なことがら
- C 区分 : 品質保証の要求事項に対する軽微な不適合
- D 区分 : 通常のメンテナンス範囲内のことがら
- 対象外 : 消耗品の交換等のことがら


## 福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2025年7月～2025年9月）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0  | 0     |
|      | GⅡ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0  | 0     |
|      | GⅢ   | 14  | 14  | 6   | 7   | 17   | 18  | 76 | 51    |
|      | 総計   | 14  | 14  | 6   | 7   | 17   | 18  | 76 | 51    |
| 処理状況 | 完了   | 1   | 8   | 3   | 3   | 7    | 3   | 25 |       |
|      | 処理中  | 13  | 6   | 3   | 4   | 10   | 15  | 51 |       |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2025年4月～2025年9月）

| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
|      | GⅠ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0     |
|      | GⅡ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0     |
|      | GⅢ   | 21  | 25  | 10  | 11  | 27   | 28  | 122 | 76    |
|      | 総計   | 21  | 25  | 10  | 11  | 27   | 28  | 122 | 76    |
| 処理状況 | 完了   | 4   | 14  | 6   | 6   | 7    | 9   | 46  |       |
|      | 処理中  | 17  | 11  | 4   | 5   | 20   | 19  | 76  |       |



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2024年4月～2025年3月）


|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0     |
|      | GⅡ   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 4   | 5   | 4     |
|      | GⅢ   | 68  | 26  | 39  | 29  | 85   | 53  | 300 | 96    |
|      | 対象外  | 2   | 0   | 0   | 1   | 0    | 5   | 8   | 1     |
|      | 総計   | 71  | 26  | 39  | 30  | 85   | 62  | 313 | 101   |
| 処理状況 | 完了   | 44  | 19  | 26  | 20  | 54   | 49  | 212 |       |
|      | 処理中  | 27  | 7   | 13  | 10  | 31   | 13  | 101 |       |




# 福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2023年4月～2024年3月）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0     |
|      | GⅡ   | 2   | 1   | 2   | 0   | 1    | 3   | 9   | 3     |
|      | GⅢ   | 47  | 21  | 34  | 41  | 61   | 48  | 252 | 43    |
|      | 対象外  | 1   | 0   | 0   | 0   | 1    | 1   | 3   | 1     |
|      | 総計   | 50  | 22  | 36  | 41  | 63   | 52  | 264 | 47    |
| 処理状況 | 完了   | 37  | 20  | 26  | 37  | 48   | 49  | 217 |       |
|      | 処理中  | 13  | 2   | 10  | 4   | 15   | 3   | 47  |       |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




# 福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2022年4月～2023年3月）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 1   | 0     |
|      | GⅡ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2    | 2   | 4   | 1     |
|      | GⅢ   | 65  | 26  | 39  | 42  | 70   | 49  | 291 | 31    |
|      | 対象外  | 0   | 1   | 0   | 1   | 0    | 2   | 4   | 0     |
|      | 総計   | 65  | 27  | 39  | 43  | 73   | 53  | 300 | 32    |
| 処理状況 | 完了   | 57  | 25  | 35  | 35  | 64   | 52  | 268 |       |
|      | 処理中  | 8   | 2   | 4   | 8   | 9    | 1   | 32  |       |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




# 福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2021年4月～2022年3月）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0     |
|      | GⅡ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 4   | 5   | 1     |
|      | GⅢ   | 51  | 27  | 47  | 27  | 71   | 47  | 270 | 23    |
|      | 対象外  | 0   | 1   | 0   | 4   | 1    | 1   | 7   | 0     |
|      | 総計   | 51  | 28  | 47  | 31  | 73   | 52  | 282 | 24    |
| 処理状況 | 完了   | 45  | 27  | 40  | 28  | 68   | 50  | 258 |       |
|      | 処理中  | 6   | 1   | 7   | 3   | 5    | 2   | 24  |       |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)



処理中内訳(件数表示)







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2020年4月～2021年3月）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0     |
|      | GⅡ   | 2   | 0   | 0   | 1   | 0    | 3   | 6   | 0     |
|      | GⅢ   | 78  | 32  | 65  | 68  | 86   | 46  | 375 | 28    |
|      | 対象外  | 1   | 0   | 1   | 2   | 0    | 3   | 7   | 0     |
|      | 総計   | 81  | 32  | 66  | 71  | 86   | 52  | 388 | 28    |
| 処理状況 | 完了   | 71  | 32  | 60  | 66  | 81   | 50  | 360 |       |
|      | 処理中  | 10  | 0   | 6   | 5   | 5    | 2   | 28  |       |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2019年4月～2020年3月分）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0     |
|      | GⅡ   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 2   | 3   | 0     |
|      | GⅢ   | 68  | 42  | 65  | 51  | 45   | 25  | 296 | 17    |
|      | 対象外  | 8   | 3   | 8   | 9   | 1    | 4   | 33  | 0     |
|      | 総計   | 77  | 45  | 73  | 60  | 46   | 31  | 332 | 17    |
| 処理状況 | 完了   | 72  | 42  | 68  | 57  | 46   | 30  | 315 |       |
|      | 処理中  | 5   | 3   | 5   | 3   | 0    | 1   | 17  |       |



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2018年4月～2019年3月分）


|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0    | 2   | 3   | 0     |
|      | GⅡ   | 0   | 1   | 2   | 0   | 2    | 1   | 6   | 0     |
|      | GⅢ   | 90  | 31  | 100 | 80  | 94   | 46  | 441 | 29    |
|      | 対象外  | 13  | 1   | 8   | 7   | 7    | 6   | 42  | 0     |
|      | 総計   | 103 | 34  | 110 | 87  | 103  | 55  | 492 | 29    |
| 処理状況 | 完了   | 96  | 32  | 104 | 77  | 99   | 55  | 463 |       |
|      | 処理中  | 7   | 2   | 6   | 10  | 4    | 0   | 29  |       |




# 福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2017年4月～2018年3月分）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 2   | 1     |
|      | GⅡ   | 3   | 1   | 1   | 1   | 4    | 4   | 14  | 0     |
|      | GⅢ   | 115 | 87  | 101 | 84  | 93   | 47  | 527 | 30    |
|      | 対象外  | 10  | 1   | 3   | 5   | 3    | 4   | 26  | 0     |
|      | 総計   | 129 | 89  | 105 | 90  | 101  | 55  | 569 | 31    |
| 処理状況 | 完了   | 114 | 87  | 102 | 85  | 96   | 54  | 538 |       |
|      | 処理中  | 15  | 2   | 3   | 5   | 5    | 1   | 31  |       |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




# 福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2016年4月～2017年3月分）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0    | 4   | 6   | 0     |
|      | GⅡ   | 5   | 3   | 2   | 2   | 1    | 7   | 20  | 1     |
|      | GⅢ   | 109 | 103 | 102 | 82  | 108  | 42  | 546 | 21    |
|      | 対象外  | 3   | 1   | 3   | 2   | 4    | 7   | 20  | 0     |
|      | 総計   | 117 | 107 | 108 | 87  | 113  | 60  | 592 | 22    |
| 処理状況 | 完了   | 108 | 105 | 100 | 86  | 111  | 60  | 570 |       |
|      | 処理中  | 9   | 2   | 8   | 1   | 2    | 0   | 22  |       |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2015年4月～2016年3月分）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 0   | 2   | 1   | 1   | 0    | 0   | 4   | 0     |
|      | GⅡ   | 5   | 4   | 2   | 2   | 2    | 13  | 28  | 0     |
|      | GⅢ   | 147 | 108 | 119 | 91  | 146  | 54  | 665 | 30    |
|      | 対象外  | 8   | 5   | 7   | 9   | 4    | 8   | 41  | 0     |
|      | 総計   | 160 | 119 | 129 | 103 | 152  | 75  | 738 | 30    |
| 処理状況 | 完了   | 153 | 111 | 124 | 100 | 145  | 75  | 708 |       |
|      | 処理中  | 7   | 8   | 5   | 3   | 7    | 0   | 30  |       |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)







# 福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2014年4月～2015年3月分）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 0   | 2   | 1   | 0   | 1    | 0   | 4   | 0     |
|      | GⅡ   | 17  | 5   | 5   | 5   | 3    | 17  | 52  | 0     |
|      | GⅢ   | 177 | 88  | 142 | 80  | 110  | 40  | 637 | 21    |
|      | 対象外  | 12  | 7   | 16  | 5   | 8    | 13  | 61  | 0     |
|      | 総計   | 206 | 102 | 164 | 90  | 122  | 70  | 754 | 21    |
| 処理状況 | 完了   | 195 | 102 | 163 | 88  | 115  | 70  | 733 |       |
|      | 処理中  | 11  | 0   | 1   | 2   | 7    | 0   | 21  |       |



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2013年4月～2014年3月分）





|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 1   | 1   | 0     |
|      | GⅡ   | 15  | 8   | 9   | 2   | 5    | 19  | 58  | 0     |
|      | GⅢ   | 129 | 134 | 109 | 75  | 154  | 57  | 658 | 9     |
|      | 対象外  | 8   | 12  | 6   | 3   | 2    | 10  | 41  | 0     |
|      | 総計   | 152 | 154 | 124 | 80  | 161  | 87  | 758 | 9     |
| 処理状況 | 完了   | 151 | 153 | 121 | 78  | 160  | 86  | 749 |       |
|      | 処理中  | 1   | 1   | 3   | 2   | 1    | 1   | 9   |       |





福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2012年4月～2013年3月分）


|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計  | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 1   | 0   | 1   | 2   | 0    | 2   | 6   | 0     |
|      | GⅡ   | 15  | 4   | 5   | 3   | 6    | 26  | 59  | 0     |
|      | GⅢ   | 161 | 138 | 132 | 108 | 142  | 49  | 730 | 17    |
|      | 対象外  | 4   | 3   | 3   | 4   | 2    | 6   | 22  | 0     |
|      | 総計   | 181 | 145 | 141 | 117 | 150  | 83  | 817 | 17    |
| 処理状況 | 完了   | 172 | 145 | 140 | 110 | 150  | 83  | 800 |       |
|      | 処理中  | 9   | 0   | 1   | 7   | 0    | 0   | 17  |       |




# 福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2011年4月～2012年3月分）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計   | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 48  | 11  | 7   | 12  | 0    | 0   | 78   | 1     |
|      | GⅡ   | 37  | 15  | 23  | 21  | 19   | 31  | 146  | 0     |
|      | GⅢ   | 636 | 341 | 596 | 378 | 234  | 136 | 2321 | 33    |
|      | 対象外  | 9   | 3   | 12  | 4   | 2    | 4   | 34   | 0     |
|      | 総計   | 730 | 370 | 638 | 415 | 255  | 171 | 2579 | 34    |
| 処理状況 | 完了   | 719 | 364 | 632 | 409 | 251  | 170 | 2545 |       |
|      | 処理中  | 11  | 6   | 6   | 6   | 4    | 1   | 34   |       |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)







# 福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2010年4月～2011年3月分）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計   | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|
| 発生件数 | GⅠ   | 6   | 3   | 5   | 8   | 1    | 1   | 24   | 0     |
|      | GⅡ   | 51  | 24  | 17  | 32  | 7    | 28  | 159  | 0     |
|      | GⅢ   | 650 | 382 | 253 | 481 | 153  | 128 | 2047 | 10    |
|      | 対象外  | 4   | 7   | 4   | 7   | 1    | 10  | 33   | 0     |
|      | 総計   | 711 | 416 | 279 | 528 | 162  | 167 | 2263 | 10    |
| 処理状況 | 完了   | 707 | 416 | 275 | 527 | 161  | 167 | 2253 |       |
|      | 処理中  | 4   | 0   | 4   | 1   | 1    | 0   | 10   |       |



# 福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2009年4月～2010年3月分）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計   | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|
| 発生件数 | AS   | 3   | 0   | 2   | 1   | 0    | 1   | 7    | 0     |
|      | A    | 6   | 4   | 3   | 3   | 0    | 2   | 18   | 0     |
|      | B    | 2   | 0   | 4   | 3   | 1    | 6   | 16   | 0     |
|      | C    | 14  | 18  | 38  | 36  | 7    | 13  | 126  | 0     |
|      | D    | 358 | 301 | 529 | 460 | 156  | 55  | 1859 | 2     |
|      | 対象外  | 1   | 3   | 5   | 4   | 0    | 7   | 20   | 0     |
|      | 総計   | 384 | 326 | 581 | 507 | 164  | 84  | 2046 | 2     |
| 処理状況 | 完了   | 384 | 324 | 581 | 507 | 164  | 84  | 2044 |       |
|      | 処理中  | 0   | 2   | 0   | 0   | 0    | 0   | 2    |       |



# 福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2008年4月～2009年3月分）

|      | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計   | 処理中内訳 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|
| 発生件数 | AS   | 0   | 3   | 1   | 0   | 1    | 0   | 5    | 0     |
|      | A    | 6   | 0   | 0   | 1   | 0    | 1   | 8    | 0     |
|      | B    | 3   | 8   | 7   | 4   | 3    | 2   | 27   | 0     |
|      | C    | 27  | 32  | 43  | 21  | 5    | 10  | 138  | 0     |
|      | D    | 462 | 465 | 586 | 283 | 161  | 68  | 2025 | 1     |
|      | 対象外  | 12  | 4   | 14  | 8   | 3    | 11  | 52   | 0     |
|      | 総計   | 510 | 512 | 651 | 317 | 173  | 92  | 2255 | 1     |
| 処理状況 | 完了   | 509 | 512 | 651 | 317 | 173  | 92  | 2254 |       |
|      | 処理中  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 1    |       |

