

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 8月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	3号機	使用済燃料プール監視カメラ映像において、2画面のうち1画面が映っていないことを確認したため、原因調査・対策検討。 なお、遠隔操作監視装置にて確認できるため、監視に影響はない。	Non-CAQ	8月13日
2	3号機	補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置海水ポンプにおいて、軸封部より海水の漏えいを確認したため、当該軸封部を交換。 なお、当該軸封部下部に受け皿を設置し、漏えいした海水が側溝へ流れるようホースを設置。	Non-CAQ	8月17日
3	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)起動時、中間冷却器(A)安全弁が動作したことを確認。調査を行い、中間冷却器(A)ドレン水の排水不良によるものと推測したため、当該冷却器のドレントラップ(湿分分離器)を点検・修理。	Non-CAQ	8月7日