

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 9月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	1号機	復水貯蔵タンク室内雨仕舞部(2カ所)において、腐食による減肉を確認したため、当該雨仕舞部を点検・修理する。	Non-CAQ	9月11日
2	1号機	復水貯蔵タンク屋外の階段手摺部において、腐食による減肉を確認したため、当該手摺部を点検・修理する。	Non-CAQ	9月11日
3	その他	周辺放射線監視用データ収集処理装置(環境ミニコン)において、正常なデータ転送が行えないことを確認。調査したところ装置内の時刻同期が正常に動作していないことを確認した。これにより緊急時対策支援システム(ERSS)および県テレメータへのデータ伝送は停止したが、あらかじめ定められた手順に従い原子力規制庁および福島県へ停止連絡を実施している。なお、翌日(8日)にデータ伝送を再開している。	Non-CAQ	9月7日