

福島第二原子力発電所における廃止措置等の進捗状況(2025年 8 月)

前月からの進捗状況

8 月の進捗

前月に続き、3. 汚染状況の調査を継続しています。
引き続き、安全を最優先に廃止措置を進め、地域の皆さまの安心に沿えるよう取り組んでまいります。


汚染状況の 調査に関する 今後の予定

9 月から、放射化汚染* 状況の調査として、4 号炉格納容器内で
試料採取（サンプリング）を開始します。

格納容器内の壁を採取

原子炉圧力容器を
支えるペデスタルの
コンクリートを採取

サンプリング箇所
イメージ図



* 放射化汚染

- ・ 原子炉運転中の中性子照射により炉心部等の構造材が放射化して生成される汚染