

福島第二原子力発電所における廃止措置等の進捗状況(2025年11月)

前月からの進捗状況

11月の進捗

前月に引き続き、「3. 汚染状況の調査」を継続しています。
放射化汚染の現場調査として、4号炉格納容器の試料採取を実施しました。
引き続き、安全を最優先に廃止措置を進め、地域の皆さまの安心に沿えるよう取り組んでまいります。

4号炉 格納容器 試料採取

①格納容器上蓋部



②格納容器の壁



試料採取箇所
イメージ図

