

福島第二原子力発電所における廃止措置等の進捗状況(2025年度の実績)

主な進捗状況

2025年度は「3. 汚染状況の調査」「5. 設備の解体撤去」を実施しました。引き続き、安全を最優先に廃止措置を進め、地域の皆さまの安心に沿えるよう取り組んでまいります。

「汚染状況の調査」として、4号炉格納容器の試料採取を実施しました。

①格納容器上蓋部




②格納容器の壁



③ペDESTアル床面



試料採取箇所イメージ図



「設備の解体撤去」について、3、4号炉薬液タンクの解体撤去作業が完了しました。

3号炉
の状況

解体前



解体後

