

柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉

火山影響評価について

(コメント一覧)

平成27年11月20日

東京電力株式会社



東京電力

コメント一覧

番号	指摘時期	コメント	説明概要	資料ページ
1	H27/11/9 ヒアリング	砂子原カルデラについて、鈴木ほか（2004）の知見を確認し、総合的な評価を実施すること。	鈴木ほか（2004）の知見を確認し、総合的な評価を実施した。	資料2-3 P138-139
2	H27/10/16 審査会合	給源不明のテフラに確認されている層相やラミナの詳細をスケッチとともに説明すること。	露頭スケッチを示し、確認された層相やクロスラミナ等の堆積構造を説明する。	資料2-5 P3-7
3	H27/10/16 審査会合	水中と陸上で確認されている火山灰（例えば、白頭山苦小牧テフラ）について、水中および陸上で堆積層厚の相違が見られるなどの知見がないか確認すること。	白頭山苦小牧テフラなどの水中および陸上での堆積層厚の知見を整理し、説明する。	資料2-5 P8-10
4	H27/10/16 審査会合	給源不明テフラについて、粒度分析を行うこと。	敷地内で確認された給源不明なテフラについて、粒度分布を実施し、その結果を説明する。	資料2-5 P11-15