





制御棒のひびおよび欠損部



制御棒のシース部で確認されたひびおよび欠損部の状況



外観点検を実施した制御棒の炉内での位置

- タイロッド、シースにひびが確認され、シースの一部が欠損していた制御棒
- シースにひびが確認された制御棒
- ハフニウム板型制御棒

3号機制御棒の外観点検結果